

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

Lotus Range Hood model LTS-EC/W, LTS-SC-SS, LTS SC EC/W and LTS-JX-30

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été avisés par le demandeur que les produits identifiés ci-dessous ont été mal représentés comme étant certifiés Intertek.

Company Identification

Home Ever Inc

Product Identification

Notice for a misrepresentation of certified product by Home Ever Inc. Range Hoods with the following models LTS-EC/W, LTS-SC-SS, LTS SC EC/W and LTS-JX-30 and using the CETLUS certification mark with control number 3114327. Product label of LTS-EC/W and label on Page 2.

Avis de fausse représentation d'un produit certifié par Home Ever Inc. Hottes de cuisinière avec les modèles suivants LTS-EC/W, LTS-SC-SS, LTS SC EC/W et LTS-JX-30 et utilisant la marque de certification CETLUS avec le numéro de contrôle 3114327. Étiquette du produit LTS-EC/W et étiquette sur la page 2.

Hazard Involved

Not Certified by Intertek / Non certifié par Intertek

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Photos and Images / Photos et images

